

TAGLIACUCI UNION 9M e MKIV TRASFORMATE PER :  
DETEXOMAT – TCR2 – LINE CLOSER

**A= N. 1 MKIV Union Trasformata REVISIONATA per TCR- 2X - CUCITURA PUNTE a n. 1 Aghi**

**Matricola:1270378**

Macchina revisionata in **MEDIE** condizioni senza pompa dell'olio .

Se richiesto possiamo modificare il coperchio e predisporre attacco rapido per pompa esterno dell'olio

Prezzo indicativo aggiuntivo della modifica coperchio e della pompa olio **Euro 450,--**

(Vedi foto in allegato)codice di ordinazione RIC188-AZ

Questo per ottimizzare il raffreddamento interno dei componenti .

~~**B= N. 1 9M Union Trasformata REVISIONATA per TCR 2X CUCITURA PUNTE a n. 2 Aghi**~~

~~**Matricola :1776924**~~

~~Macchina revisionata in **MEDIE** condizioni PREDISPOSTA per pompa dell'olio .~~

~~Prezzo indicativo aggiuntivo della pompa olio **Euro 350,--**~~

~~(Vedi foto in allegato)codice di ordinazione RIC188-AZ~~

~~Questo per ottimizzare il raffreddamento interno dei componenti .~~

**C= N. 1 MKIV Union Trasformata REVISIONATA per Line Closer –CUCITURA CORPINO a n. 1 Aghi**

**Matricola: CD1843228**

Macchina revisionata in **BUONE** condizioni senza pompa dell'olio .

Se richiesto possiamo modificare il coperchio e predisporre attacco rapido per pompa esterno dell'olio

Prezzo indicativo aggiuntivo della modifica coperchio e della pompa olio **Euro 450,--**

(Vedi foto in allegato)codice di ordinazione RIC188-AZ

Questo per ottimizzare il raffreddamento interno dei componenti .

**D= N. 1 MKIV Union Trasformata REVISIONATA per Line Closer –CUCITURA CORPINO a n. 1 Aghi**

**Matricola: 1698219**

Macchina revisionata in **NORMALI** condizioni senza pompa dell'olio .

Se richiesto possiamo modificare il coperchio e predisporre attacco rapido per pompa esterno dell'olio

Prezzo indicativo aggiuntivo della modifica coperchio e della pompa olio **Euro 450,--**

(Vedi foto in allegato)codice di ordinazione RIC188-AZ

Questo per ottimizzare il raffreddamento interno dei componenti .

**E= N. 1 9M Union Trasformata REVISIONATA per DETEXOMAT -CUCITURA PUNTE a n. 1 Aghi**

**Matricola: 1686582**

Macchina revisionata in **MEDIE** condizioni PREDISPOSTA per pompa dell'olio .

Prezzo indicativo aggiuntivo della pompa olio **Euro 350,--**

(Vedi foto in allegato)codice di ordinazione RIC188-AZ

Questo per ottimizzare il raffreddamento interno dei componenti .

**F= N. 1 MKIV Union Trasformata REVISIONATA per DETEXOMAT -CUCITURA PUNTE a n. 1 Aghi**

**Matricola: D-283537**

Macchina revisionata in **MEDIE** condizioni senza pompa dell'olio .

Se richiesto possiamo modificare il coperchio e predisporre attacco rapido per pompa esterno dell'olio

Prezzo indicativo aggiuntivo della modifica coperchio e della pompa olio **Euro 450,--**

(Vedi foto in allegato)codice di ordinazione RIC188-AZ

Questo per ottimizzare il raffreddamento interno dei componenti .

**G= N. 1 MKIV Union Trasformata REVISIONATA per DETEXOMAT -CUCITURA PUNTE a n. 1 Aghi**

**Matricola: 1741976**

Macchina revisionata in **MEDIE** condizioni completa di coperchio con predisposizione per la pompa dell'olio .

Prezzo indicativo aggiuntivo per la pompa dell' olio .

Prezzo indicativo aggiuntivo della pompa olio **Euro 350,--**

(Vedi foto in allegato)codice di ordinazione RIC188-AZ

Questo per ottimizzare il raffreddamento interno dei componenti .

**H= N. 1 MKIV Union Trasformata REVISIONATA per DETEXOMAT -CUCITURA PUNTE a n. 1 Aghi**

**Matricola: 1602349**

Macchina revisionata in **MEDIE** condizioni .

**I= N. 1 MKIV Union Trasformata REVISIONATA per DETEXOMAT -CUCITURA PUNTE a n. 1 Aghi**

**Matricola: 1751653**

Macchina revisionata in **MEDIE** condizioni .